



El Indecopi informa sobre posibles fallas detectadas en vehículos Mazda 6 GG alertadas por la empresa Derco Perú

- ✓ **Posible problema sería en el sistema de airbag del piloto de dicho modelo.**

Derco Perú, representante de la marca Mazda en el país, informó a solicitud de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, sobre una posible falla detectada en el sistema del airbag del piloto del automóvil modelo Mazda 6 GG, fabricado entre julio de 2002 y junio de 2008.

La alerta internacional, dada a conocer por Mazda Motor Corporation, se debería a una posible falla en el sistema del airbag del piloto, ya que sería insuficiente la densidad del agente propulsor del inflador de la bolsa de aire. El resultado es que este no se enciende normalmente durante su despliegue, dando lugar a un pico de alta presión al interior del inflador. Esto produce la rotura del casco que cubre dicho componente.

La empresa dio a conocer que, en nuestro país, 146 vehículos se encuentran involucrados en el llamado a revisión.

Entre las medidas adoptadas por Derco Perú, se encuentran: comunicación con los clientes afectados a fin de informarles sobre la campaña preventiva de seguridad y generar las citas respectivas para proceder con el cambio de la bolsa de aire cuando cuenten con los repuestos, los cuales ya fueron solicitados al fabricante, la empresa Takata Corporation.

Además, los usuarios involucrados en este llamado podrán acercarse a los centros de servicio autorizados de Derco a nivel nacional y solicitar ser atendidos; también podrán comunicarse al teléfono 713-5000.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Más información:

http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/alertas/documentos/Alertas/2015/07/ALERTA_MAZDA6GG.pdf

Lima, 25 de julio de 2015