



228 automóviles Hyundai Tucson serán revisados para verificar correcta instalación de uno de sus componentes

- ✓ **Automotores Gildemeister Perú S.A. anunció que se pudo haber instalado una manguera deformada en el enfriador de aceite de la transmisión automática.**

Automotores Gildemeister Perú S.A. anunció, de manera voluntaria, a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, la campaña de revisión de algunos vehículos Hyundai Tucson, con el fin de verificar la correcta instalación de uno de sus componentes.

La empresa, representante de la marca Hyundai en el Perú, informó que un total de 228 vehículos del modelo Tucson, fabricados entre el 01 de julio y el 31 de octubre de 2010, forman parte de esta campaña de prevención.

Automotores Gildemeister anunció que podría haberse instalado una manguera deformada en el enfriador de aceite de la transmisión automática. Esta situación podría generar, a largo plazo, un desgaste en los elementos internos de la transmisión y, con ello, ocasionar una pérdida de potencia y tironeo al realizar los cambios.

Entre las medidas adoptadas por la empresa, ha puesto a disposición de sus clientes el número telefónico 617-9970 a fin de que estos puedan programar una cita para la revisión del vehículo y, en caso sea necesario, realizar el cambio de la pieza afectada, sin costo alguno para ellos.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Más información:

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/ALERTA+GILDEMEISTER+HYUNDAI+TUCSON/f871c22e-a624-41ae-b168-eb772fac1a7c>

Lima, 12 de mayo de 2016