

Alerta de consumo: 303 vehículos Toyota Avensis deberán pasar revisión debido a defectos en las bolsas de aire del piloto

- ✓ Propietarios pueden comunicarse al correo electrónico cac@toyotaperu.com.pe, al teléfono 0800-00669 o visitar www.toyotaperu.com.pe para verificar si su vehículo se encuentra comprendido dentro de la campaña de seguridad.

El Indecopi, a través de su Sistema de Productos y Servicios Peligrosos, informó que 303 vehículos de la marca Toyota modelo Avensis de los años 2003 al 2006, deberán pasar revisión debido a que existe la posibilidad de que presenten problemas en las bolsas de aire del piloto.

De acuerdo con lo reportado, la densidad del propulsor en el inflador se podría reducir con el paso del tiempo por los efectos de los ciclos de alta temperatura y la humedad dentro del propulsor, lo que podría generar que se rompa y que algunos fragmentos de metal pasen a través de la bolsa de aire causando lesiones o la muerte de los ocupantes del vehículo.

Para coordinar la revisión, las y los consumidores podrán comunicarse al centro de atención vía correo electrónico a cac@toyotaperu.com.pe, al teléfono 0800-00669 o ingresar a www.toyotaperu.com.pe y verificar si su vehículo se encuentra comprendido dentro de la campaña de seguridad.

Revisa la alerta en el siguiente enlace:
<https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/alerta/vehiculos-toyota-avensis-presentarian-problemas-con-las-bolsas-de-aire-del-piloto>

Los interesados pueden conocer las alertas de consumo en la plataforma www.alertasdeconsumo.gob.pe/ en la que se advierte a la ciudadanía acerca de productos o servicios comercializados en el mercado nacional que podrían ponerlos en riesgo. Además, se informa sobre las acciones que han sido adoptadas por los proveedores y las entidades públicas competentes frente a dicha situación.

Lima, 15 de diciembre de 2022