

Alerta: Componente de la bolsa de aire de vehículos Audi podría desprender fragmentos y lesionar a pasajeros

- ✓ **Los propietarios pueden solicitar la revisión de los vehículos modelos Q5, A5 Cabrio y A5 Sportback, fabricados entre el 2009 y 2013, llamando al Centro de Atención Telefónica del proveedor: (01) 618-5055 opción 2.**

La empresa Euromotors S.A. revisará 502 vehículos de la marca Audi, modelos Q5, A5 Cabrio y A5 Sportback, fabricados entre el 2009 y el 2013, tras haber identificado que, al expandirse la bolsa de aire (*airbag*) por una colisión frontal, la carcasa del generador de gas podría dañarse, desprendiendo fragmentos que, en determinadas circunstancias, ocasionarían lesiones a los ocupantes del vehículo. Así lo informó el Indecopi a través de su Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos.

En la citada alerta, el Indecopi además informó que, de ser el caso, el proveedor sustituirá el componente correspondiente por uno nuevo y original, sin costo alguno para los consumidores.

Los propietarios de los vehículos mencionados pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del proveedor al número (01) 618-5055 opción 2.

Es preciso indicar que la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi ha solicitado al proveedor más información al respecto.

Accede a la alerta a través del siguiente enlace: [Alerta de Consumo vehículos marca AUDI.](#)

La ciudadanía puede informarse sobre esta y otras alertas de consumo en la plataforma www.alertasdeconsumo.gob.pe/, creada para advertir a la ciudadanía acerca de productos o servicios comercializados en el mercado nacional que podrían ponerlos en riesgo, e informar sobre las acciones que han sido adoptadas por los proveedores y las entidades públicas competentes frente a dicha situación.

Lima, 03 de julio de 2022